

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
दरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 1715

दिनांक 18 /09/ 2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अ.मंडल एम-421,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
हौजखास, नई दिल्ली

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 17.09.2014 को राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय, त्यागराज नगर, नई दिल्ली का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता के साथ किया। निरीक्षण के दौरान के पाया गया कि :-

- 1 स्कूल के शौचालयों की स्थिति बहुत खराब है। स्कूल की तीसरी मंजिल पर स्थित शौचालय में पानी की सप्लाई बिल्कुल बन्द कर रखी है क्योंकि स्कूल के प्रधानाचार्य के अनुसार पानी की सप्लाई पाईप लाईन बेहद खराब है और पानी की सप्लाई शुरू करने से पानी शौचालय में प्रयोग करने के स्थान की बजाए पाईप से पानी का रिसाब होना शुरू हो जाता है। पहली एवम् दूसरी मंजिल के शौचालयों की स्थिति भी बहुत खराब है हालांकि वहां पानी उपलब्ध है परन्तु शौचालय के सिस्ट्रन में पानी उपलब्ध नहीं है और कई स्थानों पर पानी लगातार बह रहा था। वाश-बेसिन तथा यूरिनिल के waste पाईप भी कई जगह नहीं थे। कुछेक शौचालयों में दरवाजों के कब्जे टूटे होने के कारण दरवाजे बिल्कुल प्रयोग करने लायक नहीं हैं। शौचालयों में कई स्थानों पर लीकेज साफ दिखाई दे रहा है।
- 2 स्कूल की रसायन लैब जोकि भूतल पर स्थित है उसमें भी पानी की पाईप बिलकुल खराब है और स्कूल अधिकारियों ने अनेक स्थानों पर रबड़ की ट्यूब के साथ बाधा हुआ है जिससे पानी की लगातार बेकार बह रहा है। सिंक में पानी उपलब्ध नहीं है।

- 3 स्कूल के परिसर में कई स्थानों पर मलबा जमा है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि पिछले छः माह से मलबा हटाने के लिए कह रहे हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
- 4 स्कूल के परिसर में फायर-फाईटिंग के चालू कार्य में एक खण्ड के दो क्लासरूप हैं केवल एक ही दरवाजा उपलब्ध है। एक क्लासरूप में अतिरिक्त दरवाजा लगाया जा सकता है जिसे कॉरीडोर में खोला जा सकता है। दूसरे क्लासरूप में दूसरा दरवाजा बगल वाले क्लासरूप में खोला जा सकता है जिसमें दो दरवाजे मौजूद हैं। इस विषय पर स्कूल के प्रधानाचार्य से वार्तालाप करके कार्य किया जाये।
- 5 स्कूल परिसर के साथ अनधिकृत कब्जा होने के कारण स्कूल का एक गेट प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और दूसरा गेट जिसका आकार बहुत कम है उसको बड़ा करने से पहले फायर-फाईटिंग विभाग से उनकी संस्तुति लेने के बाद जैसा कार्य संभव हो उसे करवाया जाये।
- 6 यह बड़े खेद का विषय है कि स्कूलों के शौचालयों को चालू हालात में रखने के लिए मण्डल स्तर पर प्रयास नहीं किये जा रहे। आपको पहले भी लिखित आदेश जारी किए गए हैं कि सभी स्कूलों में शौचालयों को प्रयोग करने लायक सभी जरूरी कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाये जाये तथा इसपर नियमित निगरानी रखी जाये जिससे टूट-फूट के काम तुरन्त ठीक होते रहे। उपर दर्शाए गए सभी बिन्दुओं पर इस स्कूल तथा अन्य स्कूलों में भी कार्यवाही की जाये।

MIS

2
149/14
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25