

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, अनुरक्षण अंचल- एम 4
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली सरकार)
9वां तल, एम.एस.ओ. भवन,
नई दिल्ली- 110002
दूरभाष : 23319795/ फैंक्स: 23317728
न0. 23(25) /CEM-4/PWD/GNCTD/ 7672



O/o THE CHIEF ENGINEER
PWD MAINTENANCE ZONE -M4
GNCTD, 9TH FLOOR, M.S.O. BUILDING
I.P. ESTATE, NEW DELHI- 110002
Phone: 23319795 Fax: 23317728
Email: cepwddelhimzm4@gmail.com

दिनांक: - 12/11/2014

Inspection Note

The Chief Engineer, PWD, Maintenance Zone M-4 has inspected the Mall Road Extn. road and road no. 51 under Division M-313 on 11.11.2014 alongwith Shri S.K. Rampal, Superintending Engineer, M-31, Shri Santosh Kumar, Director (Hort), Shri Bishambar Dass, EE, M-313 and Shri Rajendra Prasad, DDH/M-314.

Following observations have been made:-

- 1 Good earth is stacked on the edge of central verge of Mall Road Extn. by the Horticulture contractor in such a way that a lot of earth has scattered on the main carriageway. No worker was seen working to spread this earth in the central verge. It revealed that the Horticulture contractor has not deployed labour for the last few days.

Director (Hort.) was directed to ensure that the work starts in full swing and there is no scattering of earth on the main carriageway.

- 2 Some stacks of earth near Jahangir Puri Metro Station had a lot of kankars and other construction debris in them. These stacks should be immediately removed.
- 3 Malba etc. noticed at some points along Service Road on Jahangir Puri side from Adarsh Nagar Metro Station to Azadpur underpass, should be cleaned by EE M-313 within next three days.
- 4 A small portion of drain was open and brick parapet was reported to be vandalized. At this opening RCC parapet should be constructed.
- 5 Drain on Adarsh Nagar side should be desilted thoroughly.
- 6 Central verge portion on Road No. 51 starting from bottom of flyover upto the beginning of crash barriers is not properly maintained. DDH, M-314 should plant shrubs etc. in this portion.

EE M-313 should erect a small wall separating the crash barrier portion from the rest of the central verge.

(जयेश कुमार)
मुख्य अभियंता
अनुरक्षण अंचल- एम 4

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, लो0नि0वि0, 5वां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0, 12वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन, इन्द्रप्रस्थ सम्पदा, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 श्री एस. के. रामपाल, अधीक्षण अभियंता, एम-31, रोहतक रोड कासिंग, रिंग रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
- 2 श्री संतोष कुमार, निदेशक (उद्यान), लो0नि0वि0, 13वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन, इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली 110002।
- 3 श्री विशम्बर दास, कार्यपालक अभियन्ता, रोड्स अनुरक्षण मंडल एम 313 लो0 नि0 वि0, खालसा कालेज के सामने, माल रोड, दिल्ली-110054।
- 4 श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप-निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि.उद्यान मंडल एम-314, 13-वां तल, एम. एस.ओ. भवन, इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002।
- ✓ 5 गार्ड फाईल।



मुख्य अभियंता
अनुरक्षण अंचल- एम 4