कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई ममपमनई
दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

PWD

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / निरीक्षण / 1909 दिनांक 27/ 10 / 2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अ.मंडल एम–423,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
सुखदेव विहार, नई दिल्ली

संदर्भ :– **संस्थान का पत्र सं. एफ.** 1(1)/MBIT/Main Civil Works/2014-15/3186
दिनांक 30 /09 / 2014

आज दिनांक 27.10.2014 को सहायक अभियंता श्री ओम प्रकाश के साथ **मीराबाई इंस्टीच्यूट आफ टेक्नॉलोजी, महारानी बाग संस्थान** के प्रधानाचार्य महोदय तथा अन्य अधिकारीगण से वार्तालाप की तथा संस्थान का निरीक्षण किया । वार्तालाप तथा निरीक्षण के दौराना पाया गया कि :–

1. संस्थान के शौचालयों तथा हॉस्टल ब्लॉक के कई शौचालयों में कई स्थानों पर सीलन है तथा कुछेक शौचालयों में दरवाजों के कब्जे टूटे होने के कारण दरवाजे झूल रहे थे । खिडकियों तथा रोशनदानों के शीशे टूटे हुए है ।
2. संस्थान में कई अधिकारियों तथा क्लासरूम में खिडकियों के शीशे टूटे हुए तथा काफी खिडकियों के फिक्सर सही न होने के कारण ठीक से बन्द नहीं होते है । संस्थान के कॉरीडोर में अनेक लाईटें ठीक से कार्य नही करती है ।
3. संस्थान के क्लासरूप में पार्टिशन बदलने के पश्चात् पुराने लकडी के बोर्ड इस कॉरीडोर में शौचालय के पास रखे हुए है जिससे शौचालयों का प्रयोग करने में असुविधा होती है ।
4. प्रधानाचार्य महोदय के कक्ष में तथा अन्य कई स्थानों पर फॉल–सीलिंग खराब हालात में है ।
5. हॉस्टल के साथ लगे डायनिंग हॉल तथा किचन की हालात बहुत खराब है । खिडकियों के शीशे टूटे हुए है और कुछ दरवाजे भी टूटे हुए है । किचन की सैल्फ खराब हो चुकी है और कई स्थानां पर टूट गयी है । डायनिंग हॉल में टाइर्ल लगाने का कार्य प्रगति पर है । टाईल के साथ डायनिंग हॉल तथा किचन में मरम्मत तथा रंग–रोगन करने की जरूरत है ।

6. अनेक क्लास–रूमों में पंखे बहुत कम है तथा अतिरिक्त पंखों की जरूरत है । बहुत सी ट्यूब–लाईट भी काम नहीं कर रही है और खिडकियो के शीशे टूटे हुए है तथा रंग–रोगन काफी समय से नहीं किया प्रतीत होता है ।

7. संस्थान के प्रधानाचार्य ने फायर सैफ्टी नार्म का जिक किया । अग्निशमन विभाग से भवन का निरीक्षण करवाना अति–आवश्यक है क्योंकि काफी स्थानों पर केवल एक ही जीना है और प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं है । Fire extinguister भी बहुत कम मात्रा में प्रतीत होते है ।

8. भवन में कई स्थानों पर कॉलम तथा छत में क्रेक दिखायी दे रहे हैं इस कारण भवन की संरचनात्मक मजबूती की जांच जरूरी है ।

9. भवन में अनेक स्थानों पर मलबा पडा हुआ है ।

10. संस्थान के प्रधानाचार्य ने संस्थान की कई लैब को अपग्रेड करने का अनुरोध किया है । कार्यपालक अभियंता इसका पूरा विवरण प्राप्त करके उचित कार्यवाही करें ।

संस्थान में अनेक स्थानों पर पुराना तथा टूटा हुआ फर्नीचर रखा हुआ है, कार्यपालक अभियंता संस्थान के प्रधानाचार्य से इसे हटवाने का आग्रह करें । संस्थान के केयर–टेकर ने बताया कि कई शिकायते खासकर बढई की काफी समय से लम्बित है, कार्यपालक अभियंता तुरन्त इस पर कार्यवाही करें ।

27/10/2014

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, बहुमंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
2. अधीक्षण अभियंता, लोनिवि विद्युत परिमंडल एम–45, बहुमंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
3. फाईल संख्या : 23 (27) / CBMC/M-42

अधीक्षण अभियंता