कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई ममपमनई
दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. sepwddelhim42@gmail.com

PWD

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / Inspection Note / 1520 दिनांक 22/08/ 2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अनु.मंडल एम–423,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
सुखदेव विहार, नई दिल्ली

विषयः **दिनांक 20 /08 / 2014 को राजकीय सीनियर सेकैण्डरी कन्या विद्यालय नम्बर–2, डी.डी.ए. फ्लैटस, कालकाजी, नई दिल्ली का निरीक्षण ।**

दिनांक 20.08.2014 को अद्योहस्ताक्षरी ने कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता के साथ उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ।

1 इस स्कूल में फायर–फाईटिंग के कार्य प्रगति पर है और स्कूल की छत के उपर पी.वी.सी. के चार टैंक 2500 लीटर की क्षमता के लगे हुए है उनमें से दो टैंक एस.पी.एल. ब्राण्ड और दो टैंक ए..एन. ओ. ब्राण्ड के हैं । कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि यह ब्राण्ड करार के अनुसार तथा के.लो.नि.वि. विनिर्देशों के अनुसार अनुमोदित है । इन टैंकों में 40 मि.मी. का आउटलेट कनैक्शन जोडा गया है जबकि विद्युत विभाग जरूरत का 100 मि.मी. का आउटलेट है ।

2 छत के उपर 100 मि.मी. व्यास की पाईप लाईन का ग्रिड पहले से मौजूद है, कृपया उसे जांचे कि यह किस लिए लगाया गया है ।

3 छत के उपर जो पानी के टैंक लगाए गए है उनका कनैक्शन वाटर सप्लाई लाईन के साथ नहीं किया गया है । छत के उपर एक पुराना आर.सी.सी. का टैंक है जिसका कवर नहीं है और वह किस उद्देश्य के लिए है यह भी स्पष्ट नहीं है । कृपया इसे सही प्रकार से जांचे ।

4 स्कूल के शौचालय बहुत खराब हालात में हैं और अनेक स्थान पर लोहे की ग्रिल गायब है । भवन में रख–रखाव का कार्य भी बहुत खराब स्थिति में है ।

5 स्कूल की उप–प्रधानाचार्य श्रीमति दीप्ति हांडा ने मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि ई.ओ.आर. के अनेक काम लम्बित है और संबंधित कनिष्ठ अभियंता श्री कटारिया उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता है ।

6 उप–प्रधानाचार्य ने यह भी बताा कि विद्युत विभाग के ई.ओ.आर. के काम भी काफी समय से लम्बित है और अभी हाल ही में भवन के कुछ भाग में आग लगने की घटना हो गयी है । अग्निशमन विभाग के लम्बित Observations की कोई सूची उप–प्रधानाचार्य के पास उपलब्ध नहीं है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह अग्निशमन विभाग से सूची प्राप्त करके विभाग को देंगी

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिऐ जाते हैं कि फायर फाईटिंग से संबंधित चल रहे कार्यों को प्रत्येक स्कूल में अग्निशमन विभाग द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों को दूर करवायें जिससे अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जा सके । उन्हें यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि कार्यपालक अभियंता (विद्युत) से सम्पर्क करके जो कार्य उनके द्वारा किए जाने है, उन्हें करने के लिए कहें जिससे एक ही बार अनापति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन किया जा सके ।

22/8/14
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपि :–

1 अधीक्षण अभियंता (विद्युत), एम–45, राराक्षेदिस, एमएसओ भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–2 को उनसे अनुरोध है कि सभी स्कूलों में अग्निशमन के जो काम सिविल कार्य से संबंधित है उनका निरीक्षण करने के वास्ते कार्यपालक अभियंता (विद्युत) को निर्देश दें कि अगर कोई सिविल कार्य में त्रुटि है तो उसकी सूचना लिखित रूप में भेजें ।

22/8/14
अधीक्षण अभियंता