कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1)/ सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 162 दिनांक 13 / 1 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

कार्य का नामः **Additional Classrooms 29 Nos. & 40 Nos. Girls Toilet in D.O.E. Schools under S.S.A. Scheme, New Delhi during 2014-15. (SH: Civil and Electrical work (Composite works).**
Agreement No. : 55/EE/CBMD M-423/2014-15.

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 13.01.2015 को उपरोक्त दर्शाए गए कार्य में **"न्यू फ्रैण्डस कालोनी स्कूल में चालू कार्य"** का कार्यपालक अभियंता एम–423, सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता तथा ठेकेदार के साथ निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :–

1. कार्यस्थल पर भवन सामग्री की जांच के लिए कोई भी equipment उपलब्ध नही था । कार्य करने के लिए ठेकेदार ने Quality Assurance Programme अभी तक जमा नहीं किया है ।
2. करार की शर्तों के अनुसार कार्य करने का कोई प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलबध नहीं था । कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि करार के पेज–41 के पैरा 31.0 के अनुसार कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम ठेकेदार से शीघ्र प्राप्त किया जाये ।
3. इस स्कूल में फाउंडेशन में ईट की चिनाई का कार्य प्रगति पर है । ईटों की चिनाई में प्रयोग किये जाने वाले सीमेंट का मसाला बनाने के लिए कोई भी माप–बॉक्स उपलब्ध नही है और कंक्रीट मिक्सर बिना hopper के उपलब्ध है । ईट की चिनाई में अनेक स्थानों में जोड खाली पाए गए हैं । कार्यस्थल पर उपलब्ध कुछ ईटों की गुणवत्ता भी सही प्रतीत नहीं होती है । कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता सही नहीं पाई गयी ।
4. ठेकेदार ने कार्य में प्रयोग किये जाने वाले सीमेंट का जो स्टोर बनाया है वह भी करार की शर्तो के अनुसार नहीं है और सीमेंट जमीन पर ही रखा हुआ है । इसी स्टोर में अन्य भवन सामग्री भी रखी गयी है ।
5. कार्यस्थल पर ठेकेदार का कोई भी इंजीनियर उपलब्ध नहीं था । कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि करार के Clause-36 के अनुसार Technical representative कार्यस्थल पर उपलबध रहें ।

कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि उपर दर्शाए गए मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही करें तथा भवन सामग्री की जांचें कि ऐसा कार्य न किया जाए । कार्य में प्रयोग की जाने वाली भवन सामग्री लाने से पहले उनके नमूने अनुमोदित किए जाने के बाद ही भवन सामग्री को कार्यस्थल पर लाने दिया जाए । अद्योहस्ताक्षरी के अगले निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यस्थल पर अडचन रजिस्टर, टेस्ट रजिस्टर, कार्य करने का प्रोग्राम और Quality Assurance Programme उपलब्ध हो ।

कार्यपालक अभियंता यह भी सुनिश्चित करें कि यह एक कम्पोजिट टेंडर है । इसमें वैद्युत मददों के कार्य के लिए ठेकेदार करार की शर्तों के अनुसार Appropriate Agency से कार्य करवाने के लिए Associate करके कार्यपालक अभियंता (वैद्युत) से अनुमोदित कराये जिससे साथ–साथ वैद्युत कार्य भी बिना किसी बाधा के होते रहें ।

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अनु.मं.एम–423,
सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :–
1 फाईल सं. 23 (64) /

S/ Copy