कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

PWD

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 549 दिनांक 26 / 3 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 24.03.2015 को CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) Team In-charge डा. देवलिया, कार्यपालक अभियंता एम–423 सहायक अभियंता श्री आर. के. गुप्ता के साथ निम्न कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :–

C/o Sr. Sec. School building at Madanpur Khadar Phase-II Civil & Electrical composite work..
Agreement No. 38/EE/M-423/2014-15
Agency : M/s Subham Builders

1- इस कार्य में पाईल फाउंडेशन का कार्य पूरा हो चुका है । पाईल केप, प्लिंथ बीम, कॉलम का कार्य प्रगति पर है ।
2. कॉलम तथा बीम में प्रयोग किया जाने वाला रिंग के हुक का Shape तथा लम्बाई नक्शें में दर्शाए गए विवरण के अनुसार नहीं है । ऐसे सभी रिंग को बदला जाये और उनके स्थान पर जैसा नक्शें में विवरण दर्शाया गया है वैसा रिंग लगाया जाये ।
3. कॉलम में लगाया जाने वाला कवर–ब्लॉक की गुणवत्ता सही नहीं है । नये कवर–ब्लॉक जिनकी गुणवत्ता सही हो उन्हें लगाया जाये और कॉलम तथा बीम के सभी सरियों में कवर नक्शें में दर्शाए गए विवरण के अनुसार होना चाहिए ।
4. कॉलम तथा बीम के सरियों के Stagger करके बांधे तथा Overlap की लम्बाई नक्शें में दर्शाए गए विवरण के अनुसार हो ।
5. कार्य में प्रयोग किया जाने वाला ए.सी.सी. ब्लॉक के नमूने अभी तक नहीं लाये गए है । ठेकेदार को नमूने शीघ्र लाने के लिए निर्देश दिये जाये ।
6. कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने वाले आर.एम.सी. की सामग्री की जांच टेस्ट जोकि प्लांट साईट पर किये जा रहे है उनका विवरण भी रखा जाये ।

7. कार्यस्थल पर कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम अप–टू–डेट प्रोग्रेस, Quality Assurance Programme सभी टेस्ट रिपोर्ट के साथ रखा जाये ।

8 वैद्युत कार्यों के लिए एसोसिएट एजेंसी का विवरण तथा वैद्युत कार्यों के नक्शे कार्यस्थल पर रखे जायें

9 कार्य की प्रगति, कार्य की गुणवत्ता करार की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित की जाये ।

कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य का निरीक्षण CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) In-charge से समय–समय पर करवाये । कोई भी मेजर आर.सी.सी. कॉस्टिंग से पहले TPQC In-charge को सूचित किया जाये और उनसे जांच के बाद निर्देशानुसार कार्य किया जाये । भवन सामग्री जांच की सभी रिपोर्ट की प्रति TPQC को सौपें और उन पर उनसे लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त कर रिकार्ड में रखें ।

कार्य की प्रगति, किए गए कार्यों के फोटोग्राफ तथा ठेकेदार को भुगतान किए गए बिलों का माप विवरण व भुगतान विवरण समय–समय पर पी.डब्ल्यू.डी. वेब–साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये ।

2
26/3/2015
ह/० अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।

2 कार्यपालक अभियंता एम–423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

2
ह/० अधीक्षण अभियंता