

<p>अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय एवं नई दिल्ली परिमंडल लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, भैरो रोड टी-जंक्शन, रिंग रोड, नियर प्रगति पावर स्टेशन, नई दिल्ली-110002 फोन नं.-23378613/14</p>	<p>दिल्ली सरकार  E-mail ID :sepwddelhicnd@gmail.com</p>	<p>Superintending Engineer Central & New Delhi Circle Public Works Department Govt. of NCT of Delhi, Bhairon Road T-Junction, Ring Road, Near Pragati Power Station, New Delhi-110002 Phone No.: 23378613 / 14</p>
---	--	--

No. 23(81)/SE/C&ND/PWD/2017-18/

4280

Date: 19-09-2017

INSPECTION NOTE

Inspection of bituminous works was carried out by undersign on 15/09/2017 along with Executive Engineer (C&ND) – R, A.E. (C) and representative of M/s Satya Prakash & Bros. Pvt.

During inspection following was observed:-

(A) Name of Work – Strengthening of Ring Road from Metcalf House crossing to Timarpur intersection under Sub-Division-3 of Division C & ND-Roads, New Delhi.

Agency : M/s Satya Prakash & Bros. Pvt.

1. Thickness of DBM layer near Timarpur Crossing was checked and found 72mm.
2. Density of DBM was checked with sand replacement method, Density of DBM was 2.30 gm/cc near Timarpur X-ing.
3. Thickness of DBM layer near Vikas Bhawan-II was checked and found 67mm and 59mm.
4. Density of DBM was checked with sand replacement method at Vikas Bhawan-II and found to be 2.32 gm/cc.
5. DBC/SMA should be carried out on the road leading to Entrance Gate of Vidhan Sabha and Exit Gate of Vidhan Sabha to Ring Road. (Alipur Road) as it has been requested by Hon'ble Speaker.

(मुकेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता, ईस्ट (एम), लो.नि.वि., तृतीय तल, एम0एस0ओ0 भवन, नई दिल्ली-110002
2. कार्यपालक अभियन्ता, लो.नि.वि., केन्द्रीय एवं नई दिल्ली सड़क मंडल (एम-413), भैरो मार्ग टी-जंक्शन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 – for necessary compliance.
3. गार्ड फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता