राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

	9
कार्यालय अधीक्षण अभियंता	O/o Superintending Engineer
सी.बी.एम.सी. एम - 22,	CBM Circle M-22,
लोक निर्माण विभाग, द्वितीय तल,	Public Works Department, Level-2,
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली - 110002	Delhi Sachivalaya, New Delhi-2
फोन नं. 23392194	Fax no. 23392191
÷ 22/7 + 4 1/2 + 6 + 2 + 2 + 1 + 22/	1070 000 1010

सं. 23(क्यू.सी.)/लो.नि.वि./िसी.भ.अनु.परि.एम-22/

1079

दिनांक 20/5/14

सेवा में.

मुख्य अभियंता,

भवन अनुरक्षण अंचल एम - 2, लो.नि.वि., एम.एस.ओ. भवन, तृतीय तल, नई दिल्ली।

विषयः अधीक्षण अभियंता, परिमंडल एम-22 द्वारा किये गए निरीक्षणों का ब्यौरा।

संदर्भः सचिव (लो.नि.वि.) का पत्र सं. PS PWD/119-128 दिनांक 04.03.2014

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में, अधीक्षण अभियंता, परिमंडल एम-22 द्वारा किये गये निरीक्षणों का ब्यौरा निम्नवत् है।

दिनांकः 12/05/2014

The work of "20 Nos. SPS Type A.C.R. at GGSSS Saboli, Delhi" was inspected.

No major progress has been made since last inspection on 28/04/2014. E.E. was directed to obtain the Bar Chart for balance work and review the progress.

दिनांकः 13/05/2014

The work of "18 Nos. SPS Type A.C.R. at Govt. School, Mandoli Extension, Delhi was inspected. No major progress has been made since last inspection on 06/05/2014. E.E. was directed to obtain the Bar Chart for balance work and review the progress.

दिनांकः 15/05/2014

The work of "13 Nos. SPS Type A.C.R. at New Seelampur, Delhi" was inspected.

The agency has assured that the balance work in all respect will be completed by 31/05/2014. E.E. was asked review the progress.

दिनांकः 16/05/2014

The inspection of Govt. School Mandoli, Delhi was done. The school has been recently taken over for maintenance from D.S.I.D.C. All the toilet blocks are in shabby condition & non-functional. The doors/windows of the class rooms are also missing.

The E.E. was asked to submit the E.O.R. estimate to the school authorities for A/A & E/S. However one toilet block each of main building, back side S.P.S. block & new S.P.S. block and back side drinking water tank should be made functional. The Principal of the school has been requested to from a committee of his representative, J.E. (C) & J.E. (E) for regular weekly inspection.

िट अधीक्षण अभियंता सि.भ.अनु.परि.एम-22, लो.नि.वि., दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः-

1. कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि. मं. एम-221, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि. मं. एम-222, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. कार्यपालक अभियंता (वै.), लो.नि.वि. वै. मं. एम-251, चौथा तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली को स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०/८ अधीक्षण अभियंता

PBP1/23(misc.)/se