कार्यालय मुख्य अभियंता

लोक निर्माण विभाग, अनुरक्षण अंचल- एम 4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली सरकार) 9वां तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली- 110002

दूरमाध : 23319795/ फैक्स: 23317728

70. 23(25) /CEM-4/PWD/GNCTD/4864



O/o THE CHIEF ENGINEER

PWD MAINTENANCE ZONE –M4 GNCTD, 9<sup>TH</sup> FLOOR, M.S.O. BUILDING I.P. ESTATE, NEW DELHI- 110002 Phone: 23319795 Fax: 23317728

Email:cepwddelhimzm4@gmail.com

दिनॉक: - 28 /08/ 2014

## Inspection Note

Chief Engineer, MZ-4, PWD has inspected of roads alongwith Shri N. K. Bansal, Superintending Engineer M-31 during rains on 28.8.14 at 3.00 PM to 4.15 PM. Although no major water logging was noticed, but water was found stagnating in small patches and in local depressions as detailed below:

- In front of Sales Tax Bhawan, ITO, in front of Gate No. 3, Delhi Sectt., at Rajghat, at the turning of Nishad Raj Marg.
- 2 Mangi Bridge, near Hanuman Mandir
- 3 By the side of flyover ramp near ISBT
- 4 On the 'U' turn near Sanskriti Mahavidayala
- 5 Start point of Maharaja Lane, at some points on Vishwavidhayala Marg, Guru Teg Bahadur Marg
- 6 Some bell mouths were of smaller size at Vishwavidhayala Marg. These need to be made bigger.
- Some water logging was noticed at IP College crossing. One pump was working, but, it is felt that capacity of pumps need to be augmented for speedy clearance of water.
- 8 An electrical pole was found fallen at Vishwavidhayala Marg.
- 9 Some trees were found fallen near Rajghat, in front of Vikas Bhawan-II and Guru Teg Bahadur Marg which should be removed immediately.

(*जयेश कुमार*) मुख्य अभियंता अनुरक्षण अंचल– एम 4

प्रतिलिपि:--

1 सचिव, लो०नि०वि०, 5वां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

2 प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि०, 12वां तल, एम० एस० ओ० भवन, इन्द्रप्रस्थ संम्पदा, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 श्री एन. के. बंसल, अधीक्षण अभियंता, एम-31, रोहतक रोड क्रासिंग, रिंग रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

- 2 श्री जी. पी. बंसल, अधीक्षण अभियंता, अनुरक्षण परिमण्डल एम—41, भैरो रोड़, टी—जंक्शन,नियर प्रगति पावर स्टेशन, नई दिल्ली।
- 3 श्री बिशमबर दास, कार्यपालक अभियन्ता, रोड्स अनुरक्षण मंडल एम 313 लो0 नि0 वि0, खालसा कालेज के सामने, माल रोड, दिल्ली—110054।
- 4 श्री ऐ. के. पैत, कार्यपालक अभियन्ता, रोड्स अनुरक्षण मंडल एम 413, लो0 नि0 वि0, भैरो रोड़, टी—जंक्षन,नियर प्रगति पावर स्टेषन, नई दिल्ली।
- 5 श्री संतोष कुमार, निदेशक (उद्यान), लो०नि०वि०, 13वां तल, एम० एस० ओ० भवन, इन्द्रप्रस्थ संम्पदा, नई दिल्ली 110002
- 6 श्री जी. एस. भाकुनी, उप-निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि.उद्यान मंडल एम-४१४, ईश्वर नगर, कालका मोड़, नई दिल्ली।
- 7 श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप—िनदेशक (उद्यान), लो.नि.वि.उद्यान मंडल एम—314, 13—वां तल, एम. एस.ओ.भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली—110002।

8 गार्ड फाईल।

मुख्य अभियंता अनुरक्षण अंचल- एम 4