कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

PWD

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 1714 दिनांक 18/09/2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अ.मंडल एम–422,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
मालवीय नगर, नई दिल्ली

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 18.09.2014 को मण्डल कार्यालय एम–422 तथा मण्डल के अधीन मालवीय नगर स्कूल का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता के साथ किया । अद्योहस्ताक्षरी ने मण्डल कार्यालय में सुबह 10.00 बजे यह पाया कि अनेक कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि बॉयो–मैट्रिक मशीन मण्डल कार्यालय में शीघ्र लगायी जाये तथा सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हों ।

2 मालवीय नगर स्कूल में 40 एस.पी.एस. क्लासरूम, टॉयलेट ब्लॉक के साथ का कार्य मैसर्स के.वी.जी. इंजीनियर्स द्वारा करवाया जा रहा है । करार की शर्तों के अनुसार कार्य को पूरा करने की तिथि समाप्त हो चुकी है । इस कार्य में भवन के सभी खण्डों का निर्माण हो चुका है तथा फाईनल फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है । शौचालयों के दरवाजे तथा फिक्सर, वाश–बेशिन, यूरीनल इत्यादि अभी नहीं लगाये गए है । विद्युत मद्दों का कार्य प्रगति पर है तथा कुछ खण्डों में वायरिंग इत्यादि का कार्य चालू है परन्तु विद्युत फिक्सर इत्यादि लगाने बाकी है ।

3 स्कूल भवन में अनेक स्थानों पर जहां विद्युत फिक्सर लगाए है उनकी मरम्मत ठीक से नहीं की गई ।

4 स्कूल में अनेक स्थानों पर काफी मलबा पडा हुआ है जिसे शीघ्र हटाना जरूरी है ।

5 भवन के अलग–अलग खण्डों को शीघ्र तैयार करके शिक्षा विभाग को सौंपा जाये ।

उपर दर्शाए गए सभी बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

18/9/14

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

MIS