

कार्यालय मुख्य अभियंता

लोक निर्माण विभाग, अनुरक्षण अंचल- एम 4

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली सरकार)

9वां तल, एम.एस.ओ. भवन,

नई दिल्ली- 110002

दूरभाष : 23319795/ फ़ैक्स: 23317728

न०. 23(25)/CEM-4/PWD/GNCTD/8056



O/o THE CHIEF ENGINEER

PWD MAINTENANCE ZONE -M4

GNCTD, 9TH FLOOR, M.S.O. BUILDING

I.P. ESTATE, NEW DELHI- 110002

Phone: 23319795 Fax: 23317728

Email: cepwddelhimzm4@gmail.com

दिनांक: - 26/11/2014

Inspection Note

The Chief Engineer, PWD, Maintenance Zone M-4 has inspected following Roads alongwith SE M-44 and EE M-441 on 25.11.2014.

Following observations have been made:-

(A) SA Marg.

- At places, central verge is found to be damaged.
- Horticulture work is not proper in the central verge.
- The one side of footpath has been damaged due to laying of services. It should be rectified on priority.
- Riding quality near DJB office is not good.

(B) Road No. 13.

- At the Crown Plaza crossing, road cutting has not yet been properly restored.
- There is lot of encroachment and unauthorized parked vehicles on this road. EE should take needful action to remove the same.

(C) Connecting road near Sarita Vihar Under pass.

- Progress of work is to be monitored on day to day basis to complete the work in the 1st week of December.
- EE/M-441 to pursue with concerned authorities for removal of electric poles and trees which are falling in the alignment of road.
- Street light is to be installed in central verge.

(जयेश कुमार)

मुख्य अभियंता

अनुरक्षण अंचल- एम 4

प्रतिलिपि:-

- सचिव, लो०नि०वि०, 5वां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि०, 12वां तल, एम० एस० ओ० भवन, इन्द्रप्रस्थ सम्पदा, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- श्री एम. के. मलिक, अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.एम-44, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, फलाई ओवर के नीचे नई दिल्ली-25।

- 2 श्री बिजेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. विद्युत अनुरक्षण परिमंडल एम-45, 13-वां तल, एम. एस.ओ.भवन, इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.
- 3 श्री संतोष कुमार, निदेशक (उद्यान), लो0नि0वि0, 13वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन, इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली 110002।
- 4 श्री संजय वर्मा, कार्यपालक अभियन्ता, लो.नि.वि. विद्युत अनुरक्षण मंडल एम-451, ग्राउन्ड फ्लोर, बहुमंजिला भवन इन्द्रप्रस्थ संपदा नई दिल्ली-110002।
- 5 श्री राकेश विज, कार्यपालक अभियन्ता, मंडल एम 441, लो0 नि0 वि0, सुखदेव विहार, मथुरा रोड़, फलाई ओवर के नीचे नई दिल्ली-25।
- 6 श्री आर. एस. गर्ग, कार्यपालक अभियन्ता, मंडल एम 442, लो0 नि0 वि0, सुखदेव विहार, मथुरा रोड़, फलाई ओवर के नीचे नई दिल्ली-25।
- 7 श्री बलवन्त सिंह, उप-निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि.उद्यान मंडल एम-414, ईश्वर नगर, कालका मोड़, नई दिल्ली।
- ✓ 8 गार्ड फाईल।



मुख्य अभियन्ता
अनुरक्षण अंचल- एम 4