

कार्यालय मुख्य अभियंता

लोक निर्माण विभाग, अनुरक्षण अंचल- एम 4

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली सरकार)

9वां तल, एम.एस.ओ. भवन,

नई दिल्ली- 110002

दूरभाष : 23319795/ फ़ैक्स: 23317728

न0. 23(25) /CEM-4/PWD/GNCTD/ 1240



O/o THE CHIEF ENGINEER

PWD MAINTENANCE ZONE -M4

GNCTD, 9TH FLOOR, M.S.O. BUILDING

I.P. ESTATE, NEW DELHI- 110002

Phone: 23319795 Fax: 23317728

Email: cepwddelhimzm4@gmail.com

दिनांक: - / /12/ 2014

Inspection Note

The Chief Engineer, PWD, Maintenance Zone M-4 has inspected following Roads alongwith SE M-44, EE/M-441 & EE M-442 on 01.12.2014.

Following observations have been made:-

(1) Ring Road from AIIMS to Moolchand.

- At places the kerb stone have not been cleaned and posters pasted on the kerb stone have not been removed.
- The condition of the road at junction of BRT Corridor is very bad with large potholes. This must be attended to immediately.
- At places kerb stone & footpath tiles are also missing, which need to be replaced.
- Some bellmouths are not cleaned and needs to be cleaned.

(2) Maa Anandmayee Marg.

- The service lane has not been attended to and is damaged in various reaches.
- The condition of road near Govindpuri Metro Station is very bad with large potholes and need to be attended to promptly.
- The restoration work of stretches damaged due to lying of service cables have not been taken up so far.

(3) Suraj Kund Road.

- At some places the footpath was found damaged and kerb stones were found missing. They may be attended to promptly.
- The work of plantation in Central Verge has been taken up. Proper watering should be ensured, so that, the plants grow properly.


(जयेश कुमार)
मुख्य अभियंता
अनुरक्षण अंचल- एम 4

प्रतिलिपि:-

- सचिव, लो0नि0वि0, 5वां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0, 12वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन, इन्द्रप्रस्थ सम्पदा, नई दिल्ली 110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 श्री एम. के. मलिक, अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.एम-44, सुखदेव विहार, मथुरा रोड़, फलाई ओवर के नीचे नई दिल्ली-25।
- 2 श्री जी. पी. बंसल, अधीक्षण अभियन्ता, अनुरक्षण परिमण्डल एम-41, भैरो रोड़, टी-जंक्शन, नियर प्रगति पावर स्टेशन, नई दिल्ली।
- 3 श्री संतोष कुमार, निदेशक (उद्यान), लो0नि0वि0, 13वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन, इन्द्रप्रस्थ सम्पदा, नई दिल्ली 110002।
- 4 श्री जय सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, रोड़स अनुरक्षण मंडल एम 411 लो0 नि0 वि0, संभू दयाल बाग, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-3, नई दिल्ली-110020।
- 5 श्री सी. एस. आजाद, कार्यपालक अभियन्ता, रोड़स अनुरक्षण मंडल एम 412, लो0 नि0 वि0, ईश्वर नगर, कालका मोड़, नई दिल्ली-65।
- 6 श्री आर. एस. गर्ग, कार्यपालक अभियन्ता, मंडल एम 442, लो0 नि0 वि0, सुखदेव विहार, मथुरा रोड़, फलाई ओवर के नीचे नई दिल्ली-25।
- 7 श्री बलवन्त सिंह, उप-निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि.उद्यान मंडल एम-414, ईश्वर नगर, कालका मोड़, नई दिल्ली।
- ✓ 8 गार्ड फाईल।



मुख्य अभियन्ता
अनुरक्षण अंचल- एम 4