



सं : 61 (1) / अधी०अभि० (दक्षिण पूर्व) एम / लोनिवि / 1549 दिनांक 18 / 05 / 2016

विषय: निरीक्षण रिपोर्ट ।

दिनांक 11.05.2016 और दिनांक 13.05.2016 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के साथ एम.बी.आई.टी., महारानी बाग एवं सर्वोदय कन्या विद्यालय, न्यू फ्रेण्डस कालोनी में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया, जो निम्नलिखित है :-

- 1 Upgradation of Main Building at Meerabai Institute of Technology, Maharani Bagh, New Delhi.
Agmt. No. 58/EE/South-East (B) M/2015-16
Agency : M/s Kamal Construction Co.
D.O.S. : 17.03.2016 D.O.C. (St.) : 16.09.2016
 - a) चौथी मंजिल के कमरों के फ्लोरिंग में वर्टिकल टाईल लगायी जा रही है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दीवार का प्लास्टर निकल रहा है। निर्देशित किया गया कि प्लास्टर की रिपेयरिंग करने के उपरान्त ही पेन्ट किया जाये।
 - b) लेबोर्ट्री रूम में प्लेटफार्म बनाने की मांग लैब अटेंडेंट द्वारा की जा रही है। निर्देशित किया गया कि प्राचार्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाये।
 - c) करार के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य की Financial implication के साथ सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया जाये।
 - d) कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी है ज्यादा से ज्यादा कामगार लगाकर कार्य की प्रगति बढ़ाई जाये। कार्य में होने वाले विचलन एवं अतिरिक्त मद को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कराया जाये तथा अतिरिक्त मद विवरण/विचलन मद विवरणी भेजकर स्वीकृत कराएं।
 - e) कार्य करते समय सभी टेस्ट एवं नमूने स्वीकृत कराकर कार्य करें एवं इसका रिकार्ड भी साथ-साथ अप-टू-डेट रखें। क्लाइंट को संतुष्ट करते हुए रजिस्टर में प्रविष्टि करके साईट को हैण्डओवर करते रहे। कार्यपालक अभियंता वैद्युत को भी कार्यस्थल पर साथ लेकर जाये।
- 2 SKV School, New Friends Colony का निरीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारी एवं प्राचार्य के साथ-साथ संपदा अधिकारी के साथ किया गया, जिसमें काफी कमियाँ पायी गईं। निर्देशित किया गया कि छत से लेकर भूतल तक जो भी कार्य कराया जाना है उसका प्राक्कलन बनाकर शीघ्र भेजा जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों का संरचनात्मक रिपेयर के साथ-साथ अन्य सभी कार्य का प्राक्कलन शीघ्र भेजा जाये।

अधीक्षण अभियंता
दक्षिण पूर्व (एम), लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियंता, (दक्षिण) अनुरक्षण, लोनिवि, एम.एस.ओ.भवन, नई दिल्ली।
- 2 कार्यपालक अभियंता, (भवन) एम, लोनिवि, हौजखास, नई दिल्ली
- 3 कार्यपालक अभियंता, (वैद्युत) एम, लोनिवि, त्यागराज खेल परिसर, नई दिल्ली
- ✓ 4 पी.डब्ल्यू.डी. वेब-साईट/गार्ड फाईल

अधीक्षण अभियंता