

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (पश्चिम)अनु.
लोक निर्माण विभाग
हेमवती नंदन बहुगुना मार्ग, मिलन सिनेमा
कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110015
दूरभाष न० 25100543-44, फ़ैक्स न० 25100545



Office of the Superintending Engineer (West) Maint.
Public Work Department
Hemwati Nandan Bahugana Marg
Near Milan Cinema Complex, New Delhi-15
Phone No.25100543 - 44, Fax No.25100545
Email-sepwddelhim13@gmail.com

संख्या:- 23(184)/पश्चिम अनु./लो.नि.वि./2016/5409

दिनांक 29/7/16

सेवा में,

✓ कार्यपालक अभियन्ता
मंडल पश्चिम रोड-2,
सैनिक विहार, नई दिल्ली

विषय:-Improvement of footpath & drain of Ch. Premsukh Marg. Outer Ring Road to Sai
Baba Temple & Adjoining Area of Paschim Vihar under PWD Sub Division M1124

Agency: - M/S Antarctica Construction Co.

Agmt. No. 62/EE/PWD M-112(N)/2015-16

Estimate Cost: - Rs. 1, 77, 27, 790/-

Tender Amount: - Rs. 1, 15, 78, 020/-

Date of Start: - 19.12.2015

Date of Completion (Stp): - 16.04.2016

Actual Date of Completion: - 01.08.2016

संदर्भ:-कार्यपालक अभियन्ता एम-112 का पत्र संख्या 54(2045)/लो.नि.वि. मं. एम-112/डब्ल्यू
आर-23/3599 हि. दिनांक 27.08.2016

कृपया उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। कार्य के लिए जारी समापन
प्रमाणपत्र संलग्न है।


संलग्न:- यथोपरि।

अधीक्षण अभियन्ता
(पश्चिम) एम, लो.नि.वि.,
हेमवती नंदन बहुगुना मार्ग,
कर्मपुरा, नई दिल्ली-110015

Completion Certificate

" I have inspected the work of Improvement of footpath & drain of Ch. Premasukh Marg. Outer Ring Road to Sai Baba Temple & Adjoining Area of Paschim Vihar under PWD Sub Division M1124 contact value of which is Rs. 1, 15, 78, 020/- vide Agreement No. 62/EE/PWD/CRMD M-112(N)/2015-16 on 07-09-2016 & 29.09.2016. As a result of this inspection and my previous inspections, I find that the work has been carried out generally to specifications, and has been completed satisfactorily. There are no noticeable defects except followings.

1. The defects pointed out by QAU, if any


Superintending Engineer
PWD, West Maint.
Hemawati Nandan Bahuguna Marg
Karampura, New Delhi